



NL Bedieningshandleiding Pagina 1
Origineel

Over dit document

Deze bedieningshandleiding is een aanvulling op de bestaande handleidingen AZM150, AZM300 en AZM400 en op de bijbehorende informatie met betrekking tot de Bowdenkabel. In dit document worden afwijkende of aanvullende tips gegeven.

Bestemming en gebruik


Het bedienelement (T-greep) is een accessoire dat in combinatie met de specifieke accessoires van de Bowdenkabelontgrendelingen van de series AZM150, AZM300 of AZM400 kan worden gebruikt (max. trekkracht 250 N).



De correcte werking van de Bowdenkabel is alleen gegarandeerd bij een correcte aanbrenging van het bedienelement. Dit behoort tot de verantwoordelijkheid van de machine- en installatiebouwer.


Afmetingen

Alle maten in mm.



Montage

Voor de montage van het bedienelement moet het uiteinde van het trekkoord indien nodig door de aanwezige wand worden getrokken. Bevestiging aan de wand via een M5-stelschroef en moer (zie afbeelding montage wand).



Afb. Montage wand



Tijdens de montage en in een geïnstalleerde toestand moet de omgeving van het bedienelement vuil- en vetvrij zijn.

Montage van het bedienelement (T-greep)

1. Trekkoord door de opening van het verbindingselement schuiven.



De draad van het trekkoord moet minstens 12 mm en mag maximaal 14 mm uit het verbindingselement uitsteken (zie afbeelding fixering trekkoord).

2. Draadstang ter fixatie van het trekkoord vastschroeven en tegen loskomen borgen (schroefborging).



Draadstang aanspannen met 2,5 Nm (zie afbeelding fixering trekkoord).

3. Verbindingselement met T-greep vastschroeven en tegen loskomen borgen (schroefborging).




Verbindingselement met schroefsleutel SW 18 aanspannen (zie afbeelding fixering bedienelement).

Leveringsomvang

Fixering trekkoord

Fixering bedienelement



Legende

- A T-greep
- B Verbindingselement
- C Draadstang



Na de montage moet de correcte werking van het Bowdenkabelsysteem worden getest. Een regelmatige visuele inspectie en functietest van het systeem is vereist.

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Mödinghofe 30, 42279 Wuppertal
Duitsland
Telefoon: +49 202 6474-0
Telefax: +49 202 6474-100
E-Mail: info@schmersal.com
Internet: www.schmersal.com

